

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : CABRILLAC

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 23 septembre 2025
Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain			Laboratoire										
		Chlore total mg(Cl2)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
STATION CABRILLAC ROBINET APRES UV	02/09/2025 LDA48	<0.03	9.5	17.5	Bact. coli- formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro- coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbi- dité NFU
CABRILLAC HABITATION PARTICULIERE COTE OUEST	02/09/2025 LDA48	<0.03	9.5	17.2	0	0	25	3	0	88	0.011	<0.01	2.6	3.5	0.26
Limites de qualité en gras			9		0	0			0	1100		0.1	50		1
Références de qualité en italiques			6.5							200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions
Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter le caractère agressif de l'eau.

Interprétations
Cette eau présente un caractère agressif, ce qui peut provoquer une corrosion sévère des tuyauteries métalliques conduisant à une augmentation des concentrations de certaines substances métalliques (plomb, cuivre, cadmium, fer...).

Préconisations
En l'absence de traitement de reminéralisation et compte tenu du caractère agressif de l'eau, il est impératif que les abonnés vérifient que les réseaux de leurs logements n'ont pas de tuyauterie en plomb. Si tel n'est pas le cas, les changer dès que possible. En attendant, il est recommandé de laisser couler une vingtaine de litres après chaque période de stagnation. Enfin, il est conseillé aux femmes enceintes et aux jeunes enfants, de consommer de l'eau embouteillée lorsqu'il y a encore présence de canalisations en plomb.

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Distribution de : CAUSSE MEJEAN

Maitre d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 23 septembre 2025

Page 1/1

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire										
		Chlore libre mg(Cl2)/L	Chlore total mg(Cl2)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bactériologie					Physico-chimie					
STATION GALY SORTIE STATION	02/09/2025 LDA48	0,37	0,39	7,5	16,9	Bact. coli-formes n/(100mL)	Esché- richia coli n/(100mL)	Flore à 22°C n/mL	Flore à 37°C n/mL	Entéro-coques n/(100mL)	Conduc-tivité µS/cm	Amo-nium mg/L	Nitrites mg/L	Nitrates mg/L	Dureté °f	Turbidi-té NFU
AURES HABITATION PARTICULIERE	02/09/2025 LDA48	0,03	0,04	7,7	16,7	0	0	15	6	0	252	<0,01				0,41
SAINT PIERRE DES TRIPIERS HABITATION PARTICULIERE	02/09/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8,3	16,3	0	0	123	51	0	277	<0,01				<0,2
MAS SAINT CHELY HABITATION PARTICULIERE	02/09/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8,4	17,2	1	0	171	22	0	260	<0,01				0,23
Limites de qualité en gras		maximum				0	0			0	1100		0,1	50		1
Références de qualité en italiques		minimum									200					

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables, la présence de bactéries coliformes et de turbidité.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables et de bactéries coliformes est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau. La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières. Les résultats montrent une absence de chlore dans une partie du réseau.

Préconisations

Augmenter la dose de désinfectant pour maintenir si possible un taux de désinfectant actif mesurable en tout point du réseau. Répartir des chlorations relais (postes intermédiaires) sur les réseaux longs, en raison des temps de séjour importants, de manière à fractionner l'injection de chlore et à obtenir un résiduel de chlore libre en tout point du réseau. Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R.1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.