

Distribution de : CAUSSE MEJEAN
Maitre d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Lieu de prélèvement	Date et préleveur	Terrain				Laboratoire							
						Bactériologie				Physico-chimie			
		Chlore libre mg(Cl ₂)/L	Chlore total mg(Cl ₂)/L	pH unité pH	Temp. de l'eau °C	Bact. coli-formes n/(100mL)	Esche- richia coli n/(100mL)	Flre à 22°C n/mL	Flre à 37°C n/mL	Entéro-coques n/(100mL)	Conduc- tivité µS/cm	Amo- nium mg/L	Turbi- dité NFU
NABRIGAS	17/11/2025 LDA48	<0,03	0,08	8,1	14,6	30	0	63	3	0	239	<0,01	<0,2
HABITATION PARTICULIERE	17/11/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8	10,8	2	0	51	15	0	227	<0,01	<0,2
VILLENEUVE	17/11/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8	12,4	26	0	98	49	0	232	<0,01	<0,2
HABITATION PARTICULIERE	17/11/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8	14,1	0	0	87	46	0	250	<0,01	<0,2
POUJOLS	17/11/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8	14,1	0	0	87	46	0	250	<0,01	<0,2
HABITATION PARTICULIERE	17/11/2025 LDA48	<0,03	<0,03	8	14,1	0	0	87	46	0	250	<0,01	<0,2
Limites de qualité en gras		maximum		9		0	0			0	1100		1
Références de qualité en italiques		minimum		6,5							200		

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire.
Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés.
Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables et de bactéries coliformes.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables et de bactéries coliformes est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau et/ou du dysfonctionnement du système de désinfection.
Les résultats des analyses ont montrés l'absence de chlore.

Préconisations

Vérifier le bon fonctionnement du système de désinfection.
Augmenter la dose de désinfectant pour maintenir si possible un taux de désinfectant actif mesurable en tout point du réseau.
Répartir des chloraçons relais (postes intermédiaires) sur les réseaux longs, en raison des temps de séjour importants, de manière à fractionner l'injection de chlore et à obtenir un résiduel de chloraçible en tout point du réseau.
Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R. 1321-50 du même code).
Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.